

**ITA**

Range: 0-25 mm  
 Risoluzione: 0.01 mm  
 Temperatura di utilizzo:  
 0-40 °C  
 Batteria: 3.0V CR2032  
 Misura in mm/"

**AVVERTENZE**

- evitare il contatto con i liquidi
- rimuovere la batteria quando non utilizzate il prodotto per lunghi periodi
- il display lampeggia quando la batteria è scarica
- nel caso di eventuali errori sul display, togliere la batteria per 30 secondi

**MODALITA' DI UTILIZZO**

- inserire la batteria (2)
- premere on (4)
- appoggiare la base (5) su una superficie piana e premere l'asta (1)
- premere tasto zero (3)
- posizionare il calibro sul pneumatico, tenerlo stabile e inserire l'estremità (6) nel profilo del battistrada
- leggere direttamente la misura dello spessore
- premere tasto off o continuare

**GB**

Range: 0-25 mm  
 Resolution: 0.01 mm  
 Operating temperature:  
 0-40 °C  
 Battery: 3.0V CR2032  
 Metric and imperial readings  
 (mm/")  
 Zero setting control

**WARNINGS**

- Avoid contact with liquids
- Remove battery when not in use for prolonged periods
- Display flashes when battery is low
- If any errors are displayed, remove battery for 30 seconds

**HOW TO USE**

- Fit battery (2)
- Press ON button (4)
- Lay base (5) on a flat surface and press rod (1)
- Press ZERO button (3)
- Place gauge on tyre; keep it firm and fit end (6) into tread profile
- Read measurement of tyre tread depth
- Either press OFF button or go on

**FR**

Champ: 0-25 mm  
 Résolution: 0,01 mm  
 Température d'utilisation:  
 0-40 °C  
 Pile: 3.0V CR2032  
 Mesure en mm/pouces  
 Fonction remise à zéro

**CONSEILS D'UTILISATION**

- Éviter tout contact avec les liquides
- Enlever la pile en cas d'inactivité prolongée du produit
- L'afficheur clignote lorsque la pile est déchargée
- En cas d'erreurs d'affichage, enlever la pile pendant au moins 30 secondes

**MODE D'EMPLOI**

- Installer la pile (2)
- Appuyer sur ON (4)
- Poser la base (5) sur une surface horizontale et appuyer sur la tige (1)
- Appuyer sur la touche ZÉRO (3)
- Placer la jauge de profondeur sur le pneu, la tenir de façon stable et introduire l'extrémité (6) dans le profil de la bande de roulement
- Lire directement la mesure de l'épaisseur
- Appuyer sur la touche OFF ou bien continuer or go on

**ES**

Rango: 0-25 mm  
 Resolución: 0.01 mm  
 Temperatura de utilización:  
 0-40 °C  
 Batería: 3.0V CR2032  
 Medida en mm/pulgadas  
 Función de puesta a cero

**ADVERTENCIAS**

- Evite el contacto con líquidos
- Retire la batería cuando no utiliza el producto durante periodos largos
- La pantalla centellea cuando la batería está descargada
- En caso de posibles errores en la pantalla, retire la batería durante 30 segundos

**MODO DE USO**

- Introduzca la batería (2)
- Pulse ON (4)
- Apoye la base (5) sobre una superficie plana y pulse la varilla (1)
- Pulse la tecla ZERO (3)
- Coloque el calibre sobre el neumático, manténgalo estable e introduzca el extremo (6) en el perfil de la banda de rodamiento
- Lea directamente la medida del espesor
- Pulse la tecla OFF o siga

**PL**

Zakres pomiaru: 0-25 mm  
 Rozdzielczość: 0,01 mm  
 Zakres roboczy temperatury otoczenia: 0-40 °C  
 Bateria: 3.0V CR2032  
 Odczyt metryczny i calowy (mm/")  
 Przycisk ustawiania zera

**OSTRZEŻENIA**

- Należy unikać kontaktu z cieczami
- Należy wyjmować baterie jeżeli przyrząd nie jest używany przez dłuższy czas
- Wyświetlacz błyska kiedy bateria się wyczerpuje
- Jeżeli wyświetlają się jakiegokolwiek błędy, należy wyjąć baterię na 30 sekund

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

- Włożyć baterię (2).
- Nacisnąć przycisk ON (4).
- Położyć podstawę (5) na płaskiej powierzchni i nacisnąć końcówkę pomiarową (1).
- Nacisnąć przycisk ZERO (3).
- Umieścić przyrząd na oponie; trzymać prosto i umieścić końcówkę pomiarową (6) w rowku bieżnika.
- Odczytać pomiar głębokości bieżnika opony.
- Nacisnąć przycisk OFF lub kontynuować pomiar.

